

(PL) instrukcja użytkownika rękawic ochronnych kategorii II ŚOI (średnie ryzyko) zgodnie z rozporządzeniem (UE)2016/425.



Prosimy o uważne przeczytanie przed użyciem. Obowiązkiem jest dołączenie niniejszej broszury informacyjnej do środków ochrony indywidualnej (PPE) lub przekazanie jej odbiorcy. W tym celu broszura może być powielana bez ograniczeń..

Standardy: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2020

Jednostka notyfikująca: Satra Technology Europe Ltd.,Brace town Business Park, Clonee,
D15YN2 Ireland, no. 2777

Nazwa produktu.: YELLOW CUT

Materiał: HPPE/STEEL

Powleczenie: Nitrile

Oznakowanie: znak CE, rozmiar, logo producenta

Dostępne rozmiary: 7-11



Wyniki badań badań mechanicznych wg. EN 388:2016+A1:2018 oraz EN 407:2020

EN 388:2016+A1:2018



4X43F

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



X1XXXX

zachowanie się podczas palenia (0 - 4) –
odporność na ciepło kontaktowe (0 - 4) –
odporność na ciepło konwekcyjne (0 - 4) –
odporność na promieniowanie ciepłe (0 - 4) –
odporność na drobne rozpryski stopionych metali (0 - 4) –
odporność na duże ilości płynnego metalu (0 - 4)

Odporność na ścieranie (min. 1/maks. 4)	4
Odporność na przecięcie (min. 1/maks. 5)	X
Siła rozdzielania (min. 1/maks. 4)	4
Siła przebicia (min. 1/maks. 4)	3
TDM Odporność na przecięcie (min. A/maks. F)	F

Poziomy wydajności odnoszą się wyłącznie do dłoni. Wartość oznaczona symbolem „X” oznacza, że test nie został przeprowadzony.

Ocena z wykorzystaniem wyżej wymienionych poziomów wydajności opiera się na testach przeprowadzonych na nieużywanych rękawicach.

Ogólna klasyfikacja rękawic z dwiema lub więcej połączonymi warstwami niekoniecznie odzwierciedla wydajność warstwy zewnętrznej.


Testowanie: Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy nie ma pęknięć i dziur. Uszkodzonych rękawic nie wolno już używać.

Ochrona przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami, które nie zostały tutaj wymienione, nie jest gwarantowana.

Rękawice nie mogą mieć kontaktu z ogniem. Rękawice nie zapewniają ochrony przed cieczami ani chemikaliami.

Niniejsza ulotka służy jako pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu ochronnego. Testy laboratoryjne mają na celu ułatwienie wyboru, jednak nie mogą one symulować rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Dlatego też odpowiedzialność za określenie przydatności konkretnych rękawic ochronnych do zamierzonego zastosowania spoczywa na użytkowniku, a nie na producencie.

Czyszczenie: Nie prać, nie wybielać, nie prasować ani nie suszyć w suszarce bębnowej. Ostrożnie wytrzeć, wyszczotkować lub zetrzeć cząsteczki brudu.



Uwaga! Używanie i czyszczenie rękawic może obniżyć parametry użytkowe.

Przechowywanie i utylizacja: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ciepłem i zimnem.

Okres użytkowania zależy od wielu czynników, takich jak przechowywanie, stopień zużycia i miejsce użytkowania. Minimalny okres trwałości odnosi się do nieużywanych rękawic, które były prawidłowo przechowywane. Należy zwrócić uwagę na datę produkcji i datę minimalnej trwałości wydrukowaną na etykiecie konserwacyjnej. Takie rękawice można zużyć w ciągu 5 lat od daty produkcji. Utylizacja: Zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.